



Termografi

Grundtvig Hus Kollegiet


Gøteborg Allé 14, 8200 Århus N




Hus 4




Underside af svalegang er ca. 5 grader varmere end gavl




Hus 4



Hus 8




Hus 8



Sokkel er ca. 6 grader varmere end facade



Hus 13



Hus 13

